


Miljöfrågor och NeC

Annalena Sandor

**Miljö- och kvalitetschef
Haninge Åkeri AB**



Vad ska redovisas?





Masshantering



Exempel på riktvärden

	Bly	PAH
KM ¹	50	1
MKM ¹	400	10

Halter i mg/kg TS

1 Riktvärden för förorenad mark (NV rapport 5976)



Exempel på riktvärden

	Bly	PAH
KM ¹	50	1
MKM ¹	400	10
Mindre än ringa risk ²	20	0,2
Deponitäckning ²	200	2,5

Halter i mg/kg TS

1 Riktvärden för förorenad mark (NV rapport 5976)

2 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten (NV Handbok 2010:1)



Exempel på riktvärden

	Bly	PAH
KM ¹	50	1
MKM ¹	400	10
Mindre än ringa risk ²	20	0,2
Deponitäckning ²	200	2,5
KM	200	2,5
MKM	400	10
Lågt skyddsbehov	1100	15
Mycket lågt skyddsbehov	2400	30

Halter i mg/kg TS

- 1 Riktvärden för förorenad mark (NV rapport 5976)
- 2 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten (NV Handbok 2010:1)
- 3 Storstadsspecifika riktvärden (Storstäderna samt Stockholms byggmästerförening och Sveriges byggindustrier)



Exempel på riktvärden

	Bly	PAH
KM ¹	50	1
MKM ¹	400	10
Mindre än ringa risk ²	20	0,2
Deponitäckning ²	200	2,5
KM ³	200	2,5
MKM ³	400	10
Lågt skyddsbehov ³	1100	15
Mycket lågt skyddsbehov ³	2400	30
Farligt avfall ⁴	2500	100 - 1000

Halter i mg/kg TS

1 Riktvärden för förorenad mark (NV rapport 5976)


2 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten (NV Handbok 2010:1)

3 Storstadsspecifika riktvärden (Storstäderna samt Stockholms byggmästareförening och Sveriges byggindustrier)

4 Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor (avfall Sverige Rapport 2007:01)



Utbildning



ID06



Utrustning????

